



РАБОТА С ПУЛЬТОМ



ВЫКЛ
ВКЛ

Для активации прибора, поверните тумблер в горизонтальное положение

- горизонтальное – только УЗ
- до упора – УЗ + белый шум



- Чтобы включить прибор – нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ


—●—●—●— индикаторы рядом с тумблером

- Чтобы выключить прибор – нажмите и удерживайте кнопку ВЫКЛ

—●—●—●— индикаторы рядом с тумблером

ВНИМАНИЕ!

После того, как закончили использовать прибор, поверните тумблер обратно в исходное положение



ADDED REMOTE CONTROL



ADDED REMOTE CONTROL

